



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA

CHIARIMENTI

RELATIVI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA

ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE PRESSO IL PALAZZO DEL RETTORATO IN VIA BANCHI DI SOTTO, 55 – SIENA - CIG 7999023A97 e CUP B69E19000570005

Quesito nr. 1

1) Con riferimento ai requisiti di idoneità professionale e di qualificazione per quanto concerne l'abilitazione di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) e c) del DM 37/2008, si chiede di precisare se l'espresso riferimento alla lettera c) dell'art. 1 comma 2 del DM 37/2008 è da intendersi un refuso in quanto non pertinente l'oggetto della procedura di cui trattasi.

Chiarimento – Quesiti nr. 1

1) Il riferimento alla lettera c) dell'art. 1 comma 2 del DM 37/2008 presente nell'avviso pubblico è da intendersi refuso. Le abilitazioni richieste sono quelle di cui alle lettere a) e f) dell'art. 1 comma 2 del DM 37/2008.

Quesito nr. 2

1) Viena richiesta l'abilitazione al D.M.37/08 lettere a) e c) e non per la lettera f) per impianti di sollevamento.

Si tratta di un refuso? Poiché essendo una società di ascensori siamo abilitati alla lettera f) e non alle lettere a) e c).

Chiarimento – Quesiti nr. 2

1) Vedi risposta chiarimento - quesito nr. 1.

Siena, 23 Agosto 2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Massimiliano Pagni

DIVISIONE TECNICA

Via Banchi di Sotto 55, Siena

e-mail ufficio.tecnico@unisi.it • tel.: 0577 235085 • PEC rettore@pec.unisipec.it