



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO TECNICO

D. RUP Rep. n. 1324/2016

Prot. n. 47111 - H/2

N. allegati: 0

**LAVORI di MANUTENZIONE STRAORDINARIA per la MESSA in SICUREZZA e SOSTITUZIONE di PLAFONIERE
nella STANZA 138 dell'EDIFICIO FUNAIOLI MAZZI in via Roma nc. 56 a Siena.**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012;
- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riferimento agli artt. 35, 36 e 63, co. 2, lett. b), punto 2;
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, così come modificato con d.r. n. 351 dell'8 marzo 2013, con particolare riferimento all'art. 27 "Autorizzazione e determinazione a contrarre";
- considerato quanto previsto agli artt. 37 e 38 del D. Lgs 50/2016, secondo cui è possibile ricorrere alle procedure ordinarie per l'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;
- viste le norme generali di prevenzione incendi;
- viste le norme tecniche vigenti in materia di impianti meccanici ed elettrici (UNI, EN e CEI);
- vista la mail urgente inviata dal Responsabile del presidio Polo Umanistico Sig. Rovenò Batignani;
- visto che l'intervento di cui al precedente punto è stato richiesto per la presenza di plafoniere a soffitto danneggiate che stanno per cadere;
- considerato che l'intervento di messa in sicurezza deve essere eseguito quanto prima per evitare danni a persone e a cose;
- considerato che nella stanza 138 oggetto dell'intervento presso l'edificio Funaioli Mazzi è luogo particolarmente frequentato da studenti, personale tecnico amministrativo e docenti;
- visto il Ticket n. 25687 attivato dal sistema di manutenzione dell'Ufficio tecnico assegnato al Geom. Alessio Montagnani;
- considerato che il tecnico a seguito di sopralluogo ha rilevato oltre al danno già descritto un'illuminazione disomogenea nella stanza in questione al piano primo;
- rilevato conveniente per l'Università, sia in termini temporali che economici, affidare la Ditta MAS snc il presente incarico per le motivazioni sopra richiamate;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- visto il preventivo della Ditta MAS snc per i "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e sostituzione di plafoniere nella stanza 138 dell'Edificio Funaioli Mazzi in via Roma nc. 56 a Siena", per un importo di € 1.881,37 esclusi oneri fiscali (Prot. UNISI n. 46549 – IX/2 del 07/12/2016);
- considerato che l'importo richiesto dalla Ditta MAS snc per l'affidamento del lavoro sopra richiamato risulta congruo con riferimento alle tariffe di mercato;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento diretto per i "Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza e sostituzione di plafoniere nella stanza 138 dell'Edificio Funaioli Mazzi in via Roma nc. 56 a Siena" alla Ditta MAS snc secondo le procedure "in economia", considerate le motivazioni richiamate in premessa, per un importo di € 1.881,37 esclusi oneri fiscali;
2. di individuare come Responsabile tecnico /D.L.L. il Geom. Alessio Montagnani dell'Ufficio Tecnico dell'Università di Siena;
3. di imputare i costi dell'acquisizione sopra richiamata, per un totale di € 2.295,27 inclusa IVA al 22%, sulla voce CA.A.01.02.08.05 "Manutenzioni straordinarie su beni immobili" (Progetto 2154-2016-PM-STRAORD_2016 "Manutenzione straordinaria 2016") del budget di competenza dell'Ufficio Tecnico.

Siena, 13/12/2016

Il Responsabile unico del procedimento

Massimiliano Pagni

Massimiliano Pagni

Visto

Il Responsabile tecnico

Geom. Alessio Montagnani

Alessio Montagnani

Visto

Il titolare dei fondi

Massimiliano Pagni

Massimiliano Pagni