



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO TECNICO

D.RUP Rep. n. 741/2008

Prot. n. 140768-IX/2 del 28/08/2018

N. allegati: 0

**ACQUISIZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RELATIVI AL RIPRISTINO DELLE PORZIONI DI INTONACO AMMALORATE ED INTERESSATE DA COSPICUE INFILTRAZIONI DI ACQUA PIOVANA E ALLA LORO SUCCESSIVA TINTEGGIATURA, NEL COMPLESSO DI SAN FRANCESCO A SIENA.
CIG: ZE123FF6AB**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012;
- viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- visto l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 che consente di "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici "sotto soglia";
- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il D.Lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50"
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017;
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi generali dell'Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta D.D.A. 63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative con cui sono state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all'art. 91 comma 1 del citato CCNL;
- visto il D.D.G. n. 298/2018 del 29 marzo 2018 con il quale vengono prorogate le funzioni di responsabilità fino al 31 dicembre 2018;
- visto il D.D.G. n. 164/2018 del 21 febbraio 2018 con il quale viene rinnovato e conferito all'Ing. Massimiliano Pagni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- vista la Delibera del CDA del 22 dicembre 2017, "Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018";
- considerato che nella struttura di San Francesco le condizioni di ampie porzioni di intonaco risultano ammalorate, in degrado ed interessate da abbondanti infiltrazioni di acqua piovana e considerato che le stesse sono posizionate nei luoghi di passaggio del personale della struttura e degli studenti;
- considerato che la Ditta BERNINI EMILIO & C. snc con sede in Vicolo Rinuccini n. 4 – 53100 Siena (SI) si impegna alla rimozione ed al seguente smaltimento delle porzioni di intonaco fatiscenti ed interessate da cospicue infiltrazioni di acqua piovana;
- considerato che la suddetta Ditta BERNINI EMILIO & C. snc con sede in Vicolo Rinuccini n. 4 – 53100 Siena (SI) effettuerà, a completamento della rimozione iniziale, il rifacimento dell'intonaco in ogni sua parte fino al ripristino delle condizioni di decoro e sicurezza, nonché alla tinteggiatura delle pareti interessate dall'intervento sopra citato;
- visto il preventivo prodotto dalla Ditta BERNINI EMILIO & C. snc con sede in Vicolo Rinuccini n. 4 – 53100 Siena (SI) per € 12.984,78 oltre IVA come per legge, Prot. UNISI n. 0088858 – IX/2 del 14/06/2018, ritenuto congruo;
- verificato che il fornitore abbia il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- rilevato conveniente per l'Università, sia in termini temporali che economici, affidare alla Ditta BERNINI EMILIO & C. snc con sede in Vicolo Rinuccini n. 4 – 53100 Siena (SI) il presente incarico;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria relativi al ripristino delle porzioni di intonaco ammalorate ed interessate da cospicue infiltrazioni di acqua piovana e alla loro successiva tinteggiatura, nel complesso di San Francesco a Siena, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta BERNINI EMILIO & C. snc con sede in Vicolo Rinuccini n. 4 – 53100 Siena (SI) per l'importo complessivo pari a euro € 12.894,78 oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot. UNISI n. 0088858 – IX/2 del 14/06/2018;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Massimiliano Pagni ed individuare come Referente tecnico il Per. Ind. Marco Zotto dell'Ufficio Tecnico dell'Università di Siena;



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

3. di far gravare la spesa complessiva pari a € 12.984,78 oltre IVA come per legge, sul conto CA.C.01.02.01.08 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e fabbricati.

Siena, 28/08/2018

Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Massimiliano Pagni

Massimiliano Pagni

Visto

Il Referente tecnico

Per. Ind. Marco Zotto

Marco Zotto

Visto

Il titolare dei fondi

Ing. Massimiliano Pagni

Massimiliano Pagni