



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UFFICIO TECNICO

D.RUP Rep. n. *146/2018*

Prot. n. *187235-1/2 del 29/11/2018*

N. allegati: 0

**ACQUISIZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEL
MANTO DI COPERTURA DELL'EDIFICIO IN VIA P.A.MATTIOLI 4 A SIENA, SEDE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE FISICHE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE
CIG: ZD325FD065**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012;
- viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- visto l'art. 32 del D.Lgs 50/2016 che consente di "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare l'art. 36 del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici "sotto soglia";
- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il D.Lgs 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50"
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017;
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi generali dell'Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta D.D.A.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative con cui sono state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all'art. 91 comma 1 del citato CCNL;

- visto il D.D.G. n. 298/2018 del 29 marzo 2018 con il quale vengono prorogate le funzioni di responsabilità fino al 31 dicembre 2018;

- visto il D.D.G. n. 164/2018 del 21 febbraio 2018 con il quale viene rinnovato e conferito all'Ing. Massimiliano Pagni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

- vista la Delibera del CDA del 22 dicembre 2017, "Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018";

- considerata la necessità di provvedere a ripristinare le condizioni di sicurezza del manto di copertura dell'edificio in via P. A. Mattioli 4 a Siena, sede del Dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell'Ambiente, in particolare a seguito d'evento del 29 ottobre 2018, nel quale il forte vento provocava uno smantellamento parziale del manto di copertura, creando un pericolo per la struttura di copertura e per il passaggio sottostante all'orto botanico;

- considerato che, tale lavorazione è resa particolarmente complessa dal fatto che, una delle falde interessate risulta ad una altezza superiore ai 20 metri e l'altra è ad una altezza superiore, con l'aggravante della non presenza di strada carrabile sottostante per approvvigionamento del materiale, ma solo di camminamenti pedonali dell'orto botanico;

- considerato che, per poter eseguire il lavoro dovranno essere prima rispettate le condizioni minime di sicurezza per operare manualmente alla revisione e rimozione del pericolo per poter procedere alla riapertura al pubblico dell'orto Botanico;

- considerato che, il lavoro di ripristino del manto di copertura dovrà essere eseguito solo dopo aver installato una linea vita e l'utilizzo di mezzo speciale con gru e cestello per garantire le condizioni di sicurezza agli operatori;

- considerato che, da una indagine tecnica e di mercato è risultato che la Ditta Fratelli Giannetti s.r.l., con sede in Via Toscana n. 108 - 53014 Monteroni d'Arbia (SI), dispone dei mezzi, apprestamenti e competenze specifiche per l'esecuzione degli interventi necessari e descritti sopra;

- visto il preventivo prodotto dalla Ditta Fratelli Giannetti s.r.l., con sede in Via Toscana n. 108 - 53014 Monteroni d'Arbia (SI) per € 7.500,00, oltre IVA come per legge, Prot. UNISI n. 184233-IX/2 del 22/11/2018, ritenuto congruo;

- verificato che il fornitore abbia il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;

- rilevato conveniente per l'Università, sia in termini temporali che economici, affidare alla Ditta Fratelli Giannetti s.r.l., con sede in Via Toscana n. 108 - 53014 Monteroni d'Arbia (SI), il presente incarico;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza e ripristino del manto di copertura dell'edificio in Via P.A.Mattioli 4 a Siena, sede del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Fratelli Giannetti s.r.l., con sede in Via Toscana n. 108 - 53014 Monteroni d'Arbia (SI), per l'importo complessivo pari ad euro € 7.500,00, oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

UNISI n. 184233-IX/2 del 22/11/2018;

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Massimiliano Pagni ed individuare come Direttore dell'esecuzione del contratto il Geom. Gianluca Monaldi dell'Ufficio Tecnico dell'Università di Siena;

3. di far gravare la spesa complessiva pari a € 7.500,00 oltre IVA come per legge, sul conto CA.C.01.02.01.08 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e fabbricati (UA.00.99.99.12 – Edificio_Botanica).
Siena, 28/11/2018

Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Massimiliano Pagni

Massimiliano Pagni

Visto

Il Responsabile esecuzione del Contratto

Geom. Gianluca Monaldi

Gianluca Monaldi

Visto

Il titolare dei fondi

Ing. Massimiliano Pagni

Massimiliano Pagni