

Ufficio Tecnico

A seguito di meri errori materiali si fa presente che:

- il CIG corretto della presente procedura per "l'affidamento della manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio a servizio degli edifici dell'Università degli Studi di Siena è 32624914BD
- **non** rientrano tra le attività oggetto dell'appalto la manutenzione dell'impianto di rivelazione fumi e di spegnimento a saturazione tramite gas NAF S III, a servizio del locale "server centrale di rete" presente nell'edificio "Palazzo Bandini Piccolomini", poiché entrambi sono stati già smantellati e smaltiti.

Siena, 6 settembre 2011

Il Responsabile del Procedimento Ing. Massimiliano Pagni