



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA

Disposizione RUP

Classificazione: IX/2

N. allegati: 0

**ACQUISIZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER IL RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI IGIENICI, COMPRESSE LE OPERE DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEI LOCALI
POSTI AL PIANO TERRA DEL PALAZZO CENTRALE SAN NICCOLO'**

CIG: Z9729370A1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012;
- viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- visto l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. che consente di "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m. e i. e in particolare l'art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici "sotto soglia";
- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017;
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi generali dell'Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta D.D.A. 63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative con cui sono state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all'art. 91 comma 1 del citato CCNL;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- visto il D.D.G., Prot. n. 35290-VII/4 del 27/09/2016, con il quale viene rinnovato e conferito all'Ing. Massimiliano Pagni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- visto il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018, Rep. n. 345/2018, Prot. n. 198721 del 27 dicembre 2018;
- considerata la necessità di ripristinare il decoro e la fruibilità dei servizi igienici posti al piano terra della struttura interessata, servizi soggetti all'alta frequenza di utilizzo da parte del corpo studentesco e del personale tutto;
- considerato che tali servizi sono stati interessati da numerose segnalazioni di guasto ed hanno riportato danni evidenti nelle parti idrauliche e elettriche;
- considerata la necessità di illuminare in maniera adeguata tali locali e di dotare i servizi di asciugamani elettrici di nuova generazione;
- visto il preventivo prodotto dalla Ditta Sd Contract con sede in V.le Montegrappa, 216 - 59100 PRATO (PO) per € 9.640,00, oltre IVA come per legge, Prot. USiena n. 123801-IX/2 del 16/07/2019, ritenuto congruo;
- visto il preventivo prodotto dalla Ditta Marco Cecchi s.r.l. con sede in Via dei Macelli, 120 - 53014 MONTERONI D'ARBIA (SI) per € 6.218,40, oltre IVA come per legge, Prot. USiena n. 123798-IX/2 del 16/07/2019, ritenuto congruo;
- verificato che il fornitore abbia il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- considerato il carattere di urgenza con cui si affrontano tali lavorazioni e considerato che le Ditte incaricate si impegnano a reperire i materiali necessari ed offrire un adeguato numero di personale al fine di garantire la consegna dei lavori e la riapertura al pubblico dei servizi igienici in questione nei tempi concordati con questa Divisione;
- rilevato conveniente per l'Università, sia in termini temporali che economici, affidare alla Ditta Sd Contract con sede in V.le Montegrappa, 216 - 59100 PRATO (PO) ed alla Ditta Marco Cecchi s.r.l. con sede in Via dei Macelli, 120 - 53014 MONTERONI D'ARBIA (SI), il presente incarico;
- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento per l'acquisizione di lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del funzionamento dei servizi igienici, comprese le opere di rifacimento dell'impianto di illuminazione dei locali posti al piano terra del Palazzo Centrale San Niccolò, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Sd Contract con sede in V.le Montegrappa, 216 - 59100 PRATO (PO) ed alla Ditta Marco Cecchi s.r.l. con sede in Via dei Macelli, 120 - 53014 MONTERONI D'ARBIA (SI), per l'importo complessivo pari a euro € 15.858,40 oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nei preventivi di cui al Prot. USiena n. 123801-IX/2 del 16/07/2019 e di cui al Prot. USiena n. 123798-IX/2 del 16/07/2019;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimiliano Pagni ed individuare come Referente tecnico il Per. Ind. Francesco Mugnaini della Divisione Tecnica dell'Università di Siena;



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

3. di far gravare la spesa complessiva pari a € 15.858,40, oltre IVA come per legge, sul conto CA.C.01.02.01.07 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e CA.C.01.02.01.08 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e fabbricati.

Siena, data della firma digitale

Il Responsabile unico del procedimento

Titolare dei fondi

Ing. Massimiliano Pagni