



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA

Disposizione RUP

Classificazione: X/4

N. allegati: 0

**ACQUISIZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA RIPARAZIONE DI UN MICROSCOPIO
ELETTRONICO PHILIPS CM200FEG INSTALLATO PRESSO UN LABORATORIO DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA VITA - POLO SCIENTIFICO DI SAN MINIATO A SIENA
CIG: Z492914F0E**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012;
- viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- visto l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s. m. e i. che consente di "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s. m. e i. ed in particolare l'art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici "sotto soglia";
- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s. m. e i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017;
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi generali dell'Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta D.D.A. 63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative con cui sono state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all'art. 91 comma 1 del citato CCNL;
- visto il D.D.G., Prot. n. 35290-VII/4 del 27/09/2016, con il quale viene rinnovato e conferito all'Ing. Massimiliano Pagni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;
- visto il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, approvato dal Consiglio di



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2018, Rep. n. 345/2018, Prot. n. 198721 del 27 dicembre 2018;

- considerata la necessità di riparare il microscopio elettronico in oggetto (danno causato dall'UPS di alimentazione);
- visto il preventivo prodotto dalla Ditta AssistMe di Grassi Roberto Attilio con sede in Via della Pesca 33c – 44124 FERRARA (FE) per € 2.400,00, oltre IVA come per legge, Prot. UNISI n. 110943-X/4 del 04/07/2019, ritenuto congruo;
- visto il preventivo prodotto dalla Ditta TVIPS GmbH con sede in Eremitenweg 1 - D-82131 Gauting (Germania) per € 880,00, oltre IVA come per legge, Prot. UNISI n. 110663-X4 del 03/07/2019, ritenuto congruo;
- visto il preventivo prodotto dalla Ditta FEI Italia Srl con sede in Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 MILANO (MI), per € 8.735,00, oltre IVA come per legge, Prot. UNISI n. 110630-X/4 del 03/07/2019, ritenuto congruo;
- verificato che i fornitori abbiano il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;
- considerato che le Ditte hanno già effettuato servizi di manutenzione ai vari microscopi del Dipartimento di Scienze della Vita;
- rilevato conveniente per l'Università, sia in termini temporali che economici, affidare alle suddette Ditte il presente incarico;
- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria per la riparazione di un microscopio elettronico Philips CM200FEG installato presso un laboratorio del Dipartimento di Scienze della Vita presso il Polo Scientifico di San Miniato a Siena, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta AssistMe di Grassi Roberto Attilio con sede in Via della Pesca 33c – 44124 FERRARA (FE) per € 2.400,00, oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot. UNISI n. 110943-X/4 del 04/07/2019; alla ditta TVIPS GmbH con sede in Eremitenweg 1 - D-82131 Gauting (Germania) per € 880,00, oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot. UNISI n. 110663-X4 del 03/07/2019; alla Ditta FEI Italia Srl con sede in Piazzale Luigi Cadorna, 4 20123 MILANO (MI), per € 8.735,00, oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot. UNISI n. 110630-X/4 del 03/07/2019;
 2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimiliano Pagni ed individuare come Referente tecnico il Per. Ind. Nicola Governi della Divisione Tecnica dell'Università di Siena;
 3. di far gravare la spesa complessiva pari a € 12.015,00, oltre IVA come per legge, sul conto CA.C.01.02.01.10 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature.
- Siena, data della firma digitale

Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Massimiliano Pagni