



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE TECNICA

Disposizione RUP

Classificazione: IX/2

N. allegati: 0

**ACQUISIZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER LAVORI VARI DI MURATURA PRESSO IL PALAZZO DEL RETTORATO (UFFICIO RELAZIONI UMANE E RAPPORTI SINDACALI), IL FAB LAB E L'EDIFICIO DI VIA MATTIOLI 10
CIG: Z6A2BD3F10**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

- Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Siena, emanato con D.R. n. 164/2012 del 7 febbraio 2012;
- viste le leggi sull'Istruzione Universitaria;
- visto l'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e s.m. e i. che consente di "procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
- vista la linea guida ANAC n. 4 sugli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria approvata dal Consiglio dell'autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e la proposta di aggiornamento al D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 pubblicata da ANAC;
- visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m. e i. e in particolare l'art. 36 che disciplina le modalità di affidamento dei contratti di servizi e lavori pubblici "sotto soglia";
- visto il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università degli Studi di Siena, così come modificato con D.R. n. 375/99-2000 del 31/12/1999 entrato in vigore dal 02/02/2017;
- vista la D.D.A. n. 63 del 19 maggio 2011 con cui si è provveduto al riassetto provvisorio dei servizi generali dell'Università degli Studi di Siena secondo le linee generali e sulla base degli obiettivi descritti nella proposta presentata dal Direttore Amministrativo al Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2011 e dallo stesso condivisa, e con cui si è provveduto ad attribuire i relativi incarichi di responsabilità;
- visti i successivi atti di organizzazione interna delle unità organizzative individuate con la suddetta D.D.A. 63/2011, in cui sono altresì attribuiti gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative con cui sono state conferite funzioni specialistiche e/o di responsabilità di cui all'art. 91 comma 1 del citato CCNL;
- visto il D.D.G., Prot. n. 35290-VII/4 del 27/09/2016, con il quale viene rinnovato e conferito all'Ing. Massimiliano Pagni l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- visto il Bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 20 dicembre 2019, Rep. n. 340/2019, Prot. n. 211926 del 23 dicembre 2019;

- considerata la necessità di risanare i ripristinare i terrazzi esterni dal Fab Lab attraverso la scrostatura dell'intonaco fatiscente dove necessario e la susseguente asportazione del materiale di risulta, provvedendo alla ripresa del fondo;

- considerata la necessità di intervenire al fine di risolvere le numerose infiltrazioni nell'edificio di Via Mattioli, 10, di acqua piovana provenienti dal terrazzo soprastante e di provvedere attraverso la fornitura e seguente posa in opera di un vassoio in metallo posto al piano quarto della struttura, per la raccolta acque piovane provenienti dalla terrazza soprastante in cui sono ubicati gli impianti di condizionamento; tale lavorazione è richiesta a fronte di continue segnalazioni di infiltrazioni effettuate dal personale della struttura interessata;

- considerata che il piano terzo del Palazzo del Rettorato (Ufficio gestione risorse umane) è interessato da copiose e ripetute infiltrazioni di acqua piovana in prossimità del vano scala di accesso alla zona uffici e negli stessi e che si rende opportuna la revisione completa delle falde di tetto interessate che insistono sui locali citati attraverso la verifica del manto di copertura del riallineamento e delle sostituzioni dove necessario degli elementi rotti o mancanti al fine di garantire il corretto deflusso dell'acqua piovana, garantendo la fruibilità e la salubrità degli uffici.

- visto il preventivo prodotto dalla Ditta Fabbri Costruzioni s.n.c. con sede in Via Rosi, 6, 53100 SIENA per € 15.410,00, comprensivo di € 2.050,00 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge, Prot. USiena n. 14480 classif. IX/2 del 31.01.2020, ritenuto congruo;

- verificato che il fornitore abbia il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali;

Considerata la mole delle lavorazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi sopra descritti, la disponibilità di personale qualificato per l'esecuzione delle stesse e la reperibilità dei materiali occorrenti; considerata la disponibilità da parte della Ditta incaricata di effettuare tali interventi nei tempi previsti e concordati con questa Divisione in modo da non causare eccessivo rallentamento o interruzione all'attività tecnico/amministrativa;

- rilevato conveniente per l'Università, sia in termini temporali che economici, affidare alla Ditta Ditta Fabbri Costruzioni s.n.c. con sede in Via Rosi, 6, 53100 SIENA il presente incarico;

- accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta;

DISPONE

1. di procedere all'affidamento per l'acquisizione di lavori di manutenzione ordinaria per lavori vai di muratura presso il Palazzo del Rettorato (Ufficio Relazioni umane e rapporti sindacali), il Fab Lab e l'edificio di Via Mattioli, 10, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla Ditta Ditta Fabbri Costruzioni s.n.c. con sede in Via Rosi, 6, 53100 SIENA per l'importo complessivo pari a euro € 15.410,00 comprensivo di € 2.050,00 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge, secondo quanto specificato nel preventivo di cui al Prot. USiena n. 14480 classif. IX/2 del 31.01.2020;

2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Massimiliano Pagni ed individuare come Referente tecnico l'Ing. Massimiliano Pagni della Divisione Tecnica dell'Università di Siena;



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

3. di far gravare la spesa complessiva pari a € € 15.410,00 comprensivo di € 2.050,00 per oneri della sicurezza oltre IVA come per legge sul conto CA.C.01.02.01.08 – Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e fabbricati.

Siena, data della firma digitale

Il Responsabile unico del procedimento

Titolare dei fondi

Ing. Massimiliano Pagni